

Обогреваемые краны 2

Прошивка	Дата	Комментарий	ПО Хромос
5.03	2020.01.28	Исправлено управление нагревом (отсутствовал нагрев из-за защёлкивания интегральной составляющей)	
5.01			

Особенность настройки платы кранов:

После изменения типа крана необходимо выключить, подождать 10 секунд, а затем включить хроматограф.

[Поддержка обогреваемого трубопровода](#)

[Как установить правильный номер автоматического крана](#)

From:

<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:

<http://kb.has.ru/dev:%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-2>

Last update: **2020/01/28 13:52**

