

# Калильные свечи

## Поддержка в ПО Хромос

2.16.47 2.19.50 Переход осуществлён 11 сентября 2015 г. (серийный номер прибора ~1569)


## Замена КС-2 на импортные

Подходящие свечи O.S. N10 A5




При замене необходимо заменить наконечник зажигалки со свечой, поскольку центральный контакт свечи больше (2.81мм у O.S. против 2.41мм у старой).


Чертёж наконечника зажигалки ХАС 8.223.005-01



## Зависимость времени поджига от напряжения сети



## Партия неправильных свечей КС-2

Старые свечи подходящие (не сгорают)	Неправильные свечи (сгорают)
Спираль закручена стандартным правым винтом	Спираль закручена обратным левым винтом
	

From:  
<http://kb.has.ru/> - **База знаний Хромос**

Permanent link:  
[http://kb.has.ru/dev:kalilnye\\_svechi](http://kb.has.ru/dev:kalilnye_svechi)

Last update: **2021/06/23 13:01**

