

Сигнал детектора постоянный, и составляет 1234 мВ

Причина

Усилитель детектора выдаёт неверные значения сигнала (не float).
Значения подменяются величиной 1234.
Связано с ошибкой в прошивке детектора ИМТ, когда слетала прошивка у усилителя.

Что делать

Перепрошить усилитель ИМТ свежей прошивкой без бага.

From: <http://kb.has.ru/> База знаний Хромос

Permanent link:

http://kb.has.ru/support/%D1%81%D0%8B%D0%83%D0%8D%D0%80%D0%88_%D0%84%D0%85%D1%82%D0%85%D0%8A%D1%82%D0%8E%D1%80%D0%80_%D0%8F%D0%8E%D1%81%D1%82%D0%8E%D1%8F%D0%8D%D0%80%D1%8B%D0%89_%D0%88_%D1%81%D0%8E%D1%81%D1%82%D0%80%D0%82%D0%8F%D1%8F%D0%85%D1%82_1234_%D0%8C%D0%82

Last update: 2017/01/31 09:02

