

Обрыв связи с компьютером, смещение пиков влево, уменьшение площадей пиков

Обрыв связи и смещение пиков влево вызвано плохой связью от прибора к компьютеру по COM порту.

Может быть вы сменили компьютер?

Может быть вы подключаетесь к COM порту на материнской плате (в верхней части системного блока), а не к дополнительной плате расширения COM портов (на дополнительной планке внизу системного блока)?

Если раньше всё работало, то что произошло в ближайшее время, после чего у вас возникли проблемы?

From:

<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:

http://kb.has.ru/support:obryvy_svjazi_s_kompjuterom

Last update: **2021/06/23 13:01**

