

# Список изменений Хромос GX-1000

Дата	Модуль	Изменения	Прошивки	Комментарии
23.03.2017	РГП	Давление в дозе у индикатора метана	РГП:??? Хромос:2.23.9	
06.07.2016	БУ,РГП	Индикатор метана	БУ:15.05 РГП:??? Хромос:2.21.60	
04.04.2016	БУ	Клапаны на блоке управления	БУ:14.01 Хромос:2.21.52	
05.03.2016	БУ	Новая передняя панель. Добавлены дополнительные кнопки и светодиоды	БУ:13.03 Хромос:2.21.48	
21.01.2015	РГП	Система блокировки команд калибровки (Расход,Давление)	РГП:19.01 Хромос:2.19.44	
15.01.2015	БУ	Исправлена ошибка управления заслонкой с шаговым двигателем ST-35	БУ:10.12	
03.12.2014	БУ	Введены новые типы прибора ПГХ-1000 и Inrag, 220 и 24В	БУ:10.06 Хромос:2.19.38	параметр 170 и модификатор
01.12.2014	БУ	Произведена модернизация СОМ порта БУ	БУ:10.xx	<a href="#">подробнее</a>
24.11.2014	БУ	Новый шаговый двигатель ST-35	БУ:10.03 Хромос:2.19.33	на старых программах номер двигателя можно изменить в мордочке
05.05.2014	БУ	Убраны всплески на соседних каналах	БУ:8.21	При запуске/останове соседнего канала в программе Хромос версий 2.17.73-2.18.60 <a href="#">Подробнее</a>

From:  
<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:  
[http://kb.has.ru/dev:izmeneniya\\_xromos\\_gx-1000](http://kb.has.ru/dev:izmeneniya_xromos_gx-1000)

Last update: **2021/06/23 13:01**

